

Serra da Santa: carro apresenta falha mecânica e pega fogo na BR-356, em Itabirito



Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (10), nas proximidades da Serra da Santa, na BR-356, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais.

O veículo, um Volkswagen Virtus, com placa de Mariana, aparentemente apresentou problemas mecânicos, parou na via e começou a pegar fogo.

As informações que o **Sou Notícia** recebeu indicam que o condutor conseguiu sair do veículo antes do início das chamas e não se feriu.

O local ficou tomado por uma fumaça preta que podia ser vista a certa distância. Em virtude do acontecimento, o trânsito na rodovia ficou complicado, com um longo congestionamento sendo registrado no início desta manhã.

A Brigada Municipal de Itabirito atendeu a ocorrência, conforme pode ser visto em um vídeo abaixo. Ainda não há outros detalhes sobre o incidente.

Fonte site <https://www.sounoticia.com.br/noticia>

<https://territoriopress.com.br/noticia/2566/serra-da-santa-carro-apresenta-falha-mecanica-e-pegafogo-na-br-356-em-itabirito> em 03/07/2024 15:25