

# Saturação no solo causa interdição da Avenida João Ramos Filho



A Avenida João Ramos Filho passará novamente por reparos devido à saturação no solo, causado por problemas no sistema de drenagem. A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Obra e Planejamento Urbano, informa que os técnicos diagnosticaram os pontos críticos e os reparos, já iniciados, irão durar cerca de quatro semanas, podendo o prazo ser estendido em caso de chuvas.

Segundo o secretário Fábio Vieira, a equipe da Secretaria fará a remoção de parte do solo e troca do sistema de drenagem.

Paralela à Avenida João Ramos, a Avenida das Araras permanece sendo uma opção para motoristas e pedestres.

FOTO: RAISSA ALVARENGA | PREFEITURA MARIANA

<https://territoriopress.com.br/noticia/654/saturacao-no-solo-causa-interdicao-da-avenida-joao-ramos-filho> em 04/07/2024 06:25